

Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa
Středa, 28 Zář 2016 00:00



Před 2. světovou válkou se stala oblast pohraničí, kam patří i Jeseníky, místem mohutné výstavby opevnění, které mělo uchránit Československou republiku před agresory. Dodnes najdete na mnoha místech Jeseníků bunkry a pevnosti. V tomto textu Vám představíme jeden článek tohoto řetězce pevností. Jedná se o atypický samostatný pěchotní srub postavený pro přímou palbu hlavní zbraně d4-k. V republice byly postaveny další dva objekty pro přímou palbu StM-S 30 a T-S 63. Pouze dva objekty (StM-S 50 a T-S 63) měly být vybaveny spouštěcí pancéřovou oponkou vyrobenou z 80 mm pancíře. Původně měla být osazena čelní polokopule. Spouštěcí oponka byla konstrukčně dořešena v červnu 1938 kdy byla vyzkoušena její funkčnost. Do konce září 1938 nebyla osazena. Za okupace byla osazena německou armádou na objekt K-S 14 u Králík.

GPS souřadnice: 50°9'56.44"N,17°1'35.19"E

Výstavba:

Pěchotní srub byl vybudován v II. stupni odolnosti jako jednostranný objekt. Betonáž probíhala nepřetržitě od 16. do 22. srpna 1938 a spotřebovalo se při ní 1132 m³ betonu.

Stav výstavby na konci září 1938:

Byla provedena hrubá betonáž, provedeny venkovní izolační omítky v místech kde měl být objekt zasypán, u pravé stěny byla započata výstavba kamenného záhozu. Uvnitř byly provedeny omítky stěn a osazení vchodové střílny. Chybělo osazení zvonu, vybudování revizní šachty, provedení hydroizolace stropnice a zasypání objektu. Uvnitř chybělo vyzdění cihelných příček, úprava podlah společně s betonovými podstavci pod dieselagregát a ventilátor, vybílení objektu, osazení protiplýnových dveří.

Výzbroj:

Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa
Středa, 28 Zář 2016 00:00

Objekt měl mít osazen jeden protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37 (d4-k) jako hlavní zbraň, pomocnými zbraněmi jeden lehký kulomet vz. 26 (lk) pod betonem a další lehký kulomet v pancéřovém zvonu (zbraň pod pancířem). Zvon měl mít šest střílen, tloušťku 20 cm a sloužil hlavně pro pozorování a vedení palby kanónu. Do konce září 1938 nebyla osazena žádná zbraň a nebylo dodáno žádné vybavení

Bojový úkol srubu:

Objekt je situován asi 700 m za hlavní linií a to z důvodu přímé palby zbraně d4-k na nepřítele. Jeho bojovým úkolem bylo postřelovat hlavní silnici a železnici vedoucí do vnitrozemí, protitankové překážky, které měly být vybudovány mezi objekty StM-S 49 a StM-S 51, palba byla mířena do předpolí těchto objektů.

Osádka tvořilo 15 mužů.

V případě ohrožení nebyl přímo chráněn sousedními objekty, pouze palbou 9 cm minometu z objektu StM-S 34 a palbou objektů lehkého opevnění. Pro blízkou ochranu sloužil pancéřový zvon pro lk se šesti střílnami, postřeloval hlavně obvodovou 4-řadou protipěchotní překážku a také lk pod betonem chránící vchodovou část a příjezdovou komunikaci.

Osudy od roku 1938:

Za okupace byla vytržena střílna d4-k německou armádou a také se pokusili o vytržení střílny lk. V padesátých letech byl objekt zazděn a zabetonován (střílna, vchod i zvonová šachta). V dalších letech objekt chátral, došlo k prolomení betonu uzavírající zvonovou šachtu – toto byl po dlouhá léta jediný vstup přes stropnici do objektu. Tímto místem se také dostalo velké množství hlíny a bahna do objektu, přispěli k tomu také občasné zatopení spodního patra vodou – příčinou bylo nevybudované odvodnění. Z venku zarůstal objekt různým plevelem a náletem, na stropnici se začalo dařit stromům. Naše skupina přišla v roce 1995, předně jsme vybourali zabetonované části, vyvezli velké množství bahna a začali s rekonstrukcí. Naší prioritou bylo odvodnění objektu, aby se neopakovaly záplavy, dále jsme započali s výstavbou cihelných příček a dalších prací.

Většina plánovaných akcí se z roku 2003 přesouvají na další rok tj. osazení repliky části střílny pro d4-k a pancéřového zvonu.

Zajímavosti v objektu

Mělo zde být osazeno soudkové WC a to z důvodů nebezpečí podstřelení základové desky a zničení jímky OMS. Při odchodu v září 1938 nakreslili vojáci v dolním patře na stěnu výjev západu slunce nad Hradčany

Poloha: [zde](#)

Pěchotní srub StM-S 50 se nachází vlevo asi 50 m od státní silnice Hanušovice-Jeseník, 2,5 km severo-východně od obce Branná (tj. směr Ostružná), na 13. zastavení naučné stezky Pasák

Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa
Středa, 28 Zář 2016 00:00

jejíž začátek je pod železniční stanicí Branná. Za důležitý orientační bod při hledání srubu lze považovat železniční přejezd mezi Branou a Ostružnou, který je také křižovatkou naučné stezky.

Případní zájemci o prohlídku, nebo spolupráci na činnosti skupiny nechtě nás kontaktují telefonicky, e-mailem, nebo po domluvě osobně.



Kontakt:

adresa: Kroupa Jan, Alšova 574, 790 01 Jeseník, Česká republika

tel.: 972 745 487

mobil: 607 226 490

e-mail: stm.s50@centrum.cz

[Více informací: zde](#)

Fotogalerie:

Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa
Středa, 28 Zář 2016 00:00

NAUČNÁ STEZKA PASÁK

13. ZASTAVENÍ

SAMOSTATNÝ PĚCHOTNÍ SRUB ST.M. - S 50 "U TRATI"



Opisatel: M. Štěpánek, 1988

Legenda:
- žlutá čára: samostatný pěchotní srub
- zelená čára: samostatný dělostřelecký srub
- modrá čára: samostatný dělostřelecký srub
- červená čára: samostatný dělostřelecký srub

Střediska bezpečnosti práce



1. Úvodní text o významu památky a její historii.
2. Popis stavebního řešení srubu.
3. Účel srubu.
4. Popis vnitřního vybavení.
5. Popis vnitřní organizace.
6. Popis vnitřní organizace.
7. Popis vnitřní organizace.
8. Popis vnitřní organizace.
9. Popis vnitřní organizace.
10. Popis vnitřní organizace.
11. Popis vnitřní organizace.
12. Popis vnitřní organizace.
13. Popis vnitřní organizace.
14. Popis vnitřní organizace.
15. Popis vnitřní organizace.
16. Popis vnitřní organizace.
17. Popis vnitřní organizace.
18. Popis vnitřní organizace.
19. Popis vnitřní organizace.
20. Popis vnitřní organizace.

Legenda:
1. Úvodní text
2. Popis stavebního řešení srubu
3. Účel srubu
4. Popis vnitřního vybavení
5. Popis vnitřní organizace
6. Popis vnitřní organizace
7. Popis vnitřní organizace
8. Popis vnitřní organizace
9. Popis vnitřní organizace
10. Popis vnitřní organizace
11. Popis vnitřní organizace
12. Popis vnitřní organizace
13. Popis vnitřní organizace
14. Popis vnitřní organizace
15. Popis vnitřní organizace
16. Popis vnitřní organizace
17. Popis vnitřní organizace
18. Popis vnitřní organizace
19. Popis vnitřní organizace
20. Popis vnitřní organizace



Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa
Středa, 28 Zář 2016 00:00



Pěchotní srub StM-S 50

Napsal uživatel Jan Kroupa
Středa, 28 Zář 2016 00:00

